

Corso Superga - Strada del Closio- Strada del Picat

**Dott. Arch. Zammuto Salvatore**  
Via S. Grato 9 - 10090 BUTTIGUERA ALTA  
tel. 33995531940  
C.F. ZAMMUTO79C241219Y  
P.IVA 09816010012  
e-mail [sazammuto@virgilio.it](mailto:sazammuto@virgilio.it)  
[pec.s.zammuto@architettonopecc.it](mailto:pec.s.zammuto@architettonopecc.it)

Via Reano 3 - 10090 BUTTIGUERA ALTA  
tel. 0119329300  
P.IVA 03901620017  
e-mail [lavonpubblica@comune.buttigueraita.to.it](mailto:lavonpubblica@comune.buttigueraita.to.it)  
pec [lavonpubblica@pec.comune.buttigueraita.to.it](mailto:lavonpubblica@pec.comune.buttigueraita.to.it)

Responsabile Unico del Procedimento  
De Vecchis Geom. Giovanni

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

CORSO SUPERGA

-500

NUMERO PDF1-F-01

DATA
------

DATA	20-10-2017
------	------------

DATA

DATA



## CORSO SUPERGA

SUPERFICIE INTERVENTO:  $545 + 270 = 815 \text{ MQ}$

## LAVORI IN PROGETTO:







Realizzazione nuove aree a parcheggio pubblico su aree evidenziate nelle planimetrie; lotti individuati da PRGC come RN7 (270 Mq circa) e RN9 (545 Mq circa).

Sono previste le seguenti opere:

- Esecuzione superficiale di scotico dell'area per la rimozione di tutte le sterpaglie e la vegetazione esistente, l'asportazione della terra priva di ghiaia;
- Realizzazione nuova rete di scarico acque meteoriche, compresi pozzetti, caditoie e linea fognaria;
- Formazione di rilevato stradale fino al raggiungimento delle quote necessarie, realizzando opportune pendenze per il deflusso delle acque meteoriche;
- Fornitura e posa in opera nuovi cordoli in pietra;
- Realizzazione nuova pavimentazione in simil porfido ricostruito come marciapiedi esistenti di Corso Superga, compresa fornitura materiale (zone rialzate fra cordoli);
- Realizzazione nuovo massetto di asfalto "binder" (8 cm);
- Spandimento emulsione bituminosa fra strati differenti;
- Realizzazione nuovo strato di usura (3 cm);
- Nuova segnaletica orizzontale nelle aree di intervento.

Note:



	scarifica asfalto esistente
	superficie in ghiaia stabilizzata
	nuovo tappetino usura su asfalto esistente
	nuovo asfalto su strato stabilizzato
	nuova pavimentazione in porfido ricostruito
	segnaletica orizzontale

